

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG

Now Color Matches To Stainless Steel; 56% Silver; Cadmium-Free

SILVALOY 355 SILVER SOLDER The Brownells Silvaloy 355 Silver Solder is a high-quality, cadmium-free solder designed for joining various metals, including steel, stainless steel, copper, nickel, and precious metals. With a silver content of 56%, it offers excellent flow characteristics and a low melting point, making it ideal for precise applications such as installing sights and ramps on stainless steel firearms. The solder melts at 1145°F and flows at 1205°F, ensuring strong, reliable joints. For optimal results, it is recommended to use this solder with Ultra Flux®. Key Features: High Silver Content: 56% silver composition for superior bonding. Low Melting Point: Melts at 1145°F and flows at 1205°F for precise applications. Cadmium-Free: Safe for various applications without hazardous cadmium. Versatile Use: Suitable for joining a wide range of metals, including stainless steel, with an almost-white color that matches stainless steel beautifully. Specifications: Melting Point: 1145°F. Flow Point: 1205°F. Silver Content: 56%. Recommended Flux: Ultra Flux®. Incorporating the Brownells Silvaloy 355 Silver Solder into your gunsmithing projects ensures durable and aesthetically pleasing joints, especially when working with stainless steel components.



Attributes

- Name: BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080538405
- Mfr. No.:
- Color: Silver
- Container Size: 1/2 oz
- Model Number: Wide Ribbon
- Weight: 1/2 oz.
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 050806102828

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SILVALOY 355 Silberlot Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SILVALOY 355 Silver Solder Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Soudage Argent SILVALOY 355](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Saldatore in Argento SILVALOY 355](#)
- [Norsk: SILVALOY 355 Sølv Loddeinstruksjoner for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lutowia Srebrnego SILVALOY 355](#)
- [Svenska: SILVALOY 355 Silver Solder Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SILVALOY 355 Silver Solder Bezpečnostní Pokyny](#)

SILVALOY 355 Silberlot Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das SILVALOY 355 Silberlot von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Lot verwendest, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du SILVALOY 355 Silberlot sicher handhabst und verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Arbeite immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
 - Halte das Lot von Kindern und Haustieren fern.
 - Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille.
 - Lagere das Lot an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
 - Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Lot und Flussmaterialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Beachte beim Umgang mit SILVALOY 355 Silberlot die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Verwende das Lot nicht in der Nähe von offenen Flammen oder hohen Wärmequellen.
 - Vermeide Hautkontakt mit dem Lot und dem Flussmittel, um Irritationen zu verhindern.
 - Falls das Lot oder Flussmittel mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, spüle sofort mit viel Wasser und suche gegebenenfalls medizinische Hilfe.
 - Sei vorsichtig mit den Schmelz und Fließpunkten des Lots (1145°F und 1205°F), um Verbrennungen zu vermeiden.
 - Verwende Ultra Flux® wie empfohlen, um optimale Ergebnisse und Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Um SILVALOY 355 Silberlot richtig zu verwenden, folge diesen Schritten:
 1. Bereite die zu verbindenden Oberflächen vor, indem du sie gründlich reinigst, um Schmutz, Fett oder Oxidation zu entfernen.
 2. Trage Ultra Flux® auf die gereinigten Oberflächen auf, um die Haftung zu fördern.
 3. Erhitze den Verbindungsbereich mit einer geeigneten Wärmequelle, bis er den Schmelzpunkt des Lots (1145°F) erreicht.
 4. Sobald der Bereich erhitzt ist, trage das SILVALOY 355 Silberlot auf die Verbindung auf. Das Lot fließt in die Verbindung, wenn es richtig erhitzt wird.
 5. Lasse die Verbindung natürlich abkühlen. Tauche sie nicht in Wasser, da dies Spannungen in der Verbindung verursachen kann.
 6. Überprüfe nach dem Abkühlen die Verbindung auf Gleichmäßigkeit und Festigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Die ordnungsgemäße Entsorgung von SILVALOY 355 Silberlot und den dazugehörigen Materialien ist wichtig:
 - Entsorge ungenutztes Lot und Flussmittel gemäß den örtlichen Vorschriften.
 - Entsorge Lot nicht im regulären Haushaltsmüll.
 - Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Anleitungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall, falls erforderlich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu SILVALOY 355 Silberlot wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder konsultiere die Produktwebsite für zusätzliche Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung von SILVALOY 355 Silberlot gewährleisten. Stelle immer die Sicherheit und richtige Handhabung in den Vordergrund, um die besten Ergebnisse bei deinen Projekten zu erzielen.

SILVALOY 355 Silver Solder Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing SILVALOY 355 Silver Solder from Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the solder to understand the potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and use of SILVALOY 355 Silver Solder by following these guidelines:
 - Always work in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
 - Keep the solder away from children and pets.
 - Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles.
 - Store the solder in a cool, dry place away from heat sources and direct sunlight.
 - Follow local regulations for the disposal of solder and flux materials.

Specific Safety Precautions for Use

- When using SILVALOY 355 Silver Solder, please observe the following precautions:
 - Do not use the solder near open flames or high heat sources.
 - Avoid skin contact with the solder and flux to prevent irritation.
 - If the solder or flux comes into contact with skin or eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention if necessary.
 - Be cautious of the solder's melting and flow points (1145°F and 1205°F, respectively) to prevent burns.
 - Use Ultra Flux® as recommended to ensure optimal results and safety.

Instructions for Installation and Usage

- To ensure proper use of SILVALOY 355 Silver Solder, follow these steps:
 1. Prepare the surfaces to be joined by cleaning them thoroughly to remove any dirt, grease, or oxidation.
 2. Apply Ultra Flux® to the cleaned surfaces to promote adhesion.
 3. Heat the joint area using an appropriate heat source until it reaches the solder's melting point (1145°F).
 4. Once the area is heated, apply the SILVALOY 355 Silver Solder to the joint. The solder will flow into the joint when properly heated.
 5. Allow the joint to cool naturally. Do not quench with water as this may cause stress in the joint.
 6. After cooling, inspect the joint for uniformity and strength.

Disposal Instructions

- Proper disposal of SILVALOY 355 Silver Solder and associated materials is important:
 - Dispose of any unused solder and flux in accordance with local regulations.
 - Do not dispose of solder in regular household waste.
 - Contact local waste management authorities for guidance on hazardous waste disposal if needed.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding SILVALOY 355 Silver Solder, please reach out to your local distributor or consult the product website for additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of SILVALOY 355 Silver Solder. Always prioritize safety and proper handling practices to achieve the best results in your projects.

Guide de Sécurité pour le Soudage Argent SILVALOY 355

Introduction

Merci d'avoir choisi le soudage argent SILVALOY 355 de Brownells. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le soudage afin de comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de manipuler et d'utiliser le soudage argent SILVALOY 355 en suivant ces directives :
 - Travaille toujours dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées.
 - Garde le soudage éloigné des enfants et des animaux de compagnie.
 - Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des gants et des lunettes de sécurité.
 - Range le soudage dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
 - Suis les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux de soudage et de flux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises le soudage argent SILVALOY 355, observe les précautions suivantes :
 - Ne pas utiliser le soudage près de flammes nues ou de sources de chaleur élevées.
 - Évite le contact avec la peau pour prévenir toute irritation.
 - Si le soudage ou le flux entre en contact avec la peau ou les yeux, rince immédiatement à l'eau et consulte un médecin si nécessaire.
 - Sois prudent avec les points de fusion et d'écoulement du soudage (1145°F et 1205°F, respectivement) pour éviter les brûlures.
 - Utilise Ultra Flux® comme recommandé pour garantir des résultats optimaux et la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Pour assurer une utilisation correcte du soudage argent SILVALOY 355, suis ces étapes :
 1. Prépare les surfaces à assembler en les nettoyant soigneusement pour enlever toute saleté, graisse ou oxydation.
 2. Applique Ultra Flux® sur les surfaces nettoyées pour favoriser l'adhésion.
 3. Chauffe la zone de jointure avec une source de chaleur appropriée jusqu'à atteindre le point de fusion du soudage (1145°F).
 4. Une fois la zone chauffée, applique le soudage argent SILVALOY 355 au joint. Le soudage s'écoulera dans le joint lorsqu'il sera correctement chauffé.
 5. Laisse le joint refroidir naturellement. Ne pas plonger dans l'eau, car cela pourrait provoquer des tensions dans le joint.
 6. Après refroidissement, inspecte le joint pour vérifier son uniformité et sa résistance.

Instructions d'Élimination

- L'élimination appropriée du soudage argent SILVALOY 355 et des matériaux associés est importante :
 - Élimine tout soudage et flux non utilisé conformément aux réglementations locales.
 - Ne pas jeter le soudage dans les déchets ménagers ordinaires.
 - Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur l'élimination des déchets dangereux si nécessaire.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire ou des questions concernant le soudage argent SILVALOY 355, n'hésite pas à te rapprocher de ton distributeur local ou à consulter le site Web du produit pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace du soudage argent SILVALOY 355. Priorise toujours la sécurité et les pratiques de manipulation appropriées pour obtenir les meilleurs résultats dans tes projets.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Saldatore in Argento SILVALOY 355

Introduzione

Grazie per aver scelto il Saldatore in Argento SILVALOY 355 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il saldatore per comprendere i potenziali rischi e come evitarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di gestire e utilizzare il Saldatore in Argento SILVALOY 355 seguendo queste linee guida:
 - Lavora sempre in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi.
 - Tieni il saldatore lontano da bambini e animali domestici.
 - Utilizza attrezzature di protezione personale (PPE) appropriate come guanti e occhiali di sicurezza.
 - Conserva il saldatore in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce solare diretta.
 - Segui le normative locali per lo smaltimento di saldature e materiali di flusso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il Saldatore in Argento SILVALOY 355, osserva le seguenti precauzioni:
 - Non utilizzare il saldatore vicino a fiamme libere o fonti di calore elevate.
 - Evita il contatto della pelle con il saldatore e il flusso per prevenire irritazioni.
 - Se il saldatore o il flusso entra in contatto con la pelle o gli occhi, sciacqua immediatamente con abbondante acqua e cerca assistenza medica se necessario.
 - Fai attenzione ai punti di fusione e flusso del saldatore (1145°F e 1205°F, rispettivamente) per prevenire scottature.
 - Utilizza Ultra Flux® come raccomandato per garantire risultati ottimali e sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Per garantire un uso corretto del Saldatore in Argento SILVALOY 355, segui questi passaggi:
 1. Prepara le superfici da unire pulendole accuratamente per rimuovere sporco, grasso o ossidazione.
 2. Applica Ultra Flux® sulle superfici pulite per promuovere l'adesione.
 3. Riscalda l'area del giunto utilizzando una fonte di calore appropriata fino a raggiungere il punto di fusione del saldatore (1145°F).
 4. Una volta che l'area è riscaldata, applica il Saldatore in Argento SILVALOY 355 sul giunto. Il saldatore fluirà nel giunto quando sarà adeguatamente riscaldato.
 5. Lascia raffreddare naturalmente il giunto. Non raffreddare con acqua poiché ciò potrebbe causare stress nel giunto.
 6. Dopo il raffreddamento, ispeziona il giunto per uniformità e resistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Lo smaltimento corretto del Saldatore in Argento SILVALOY 355 e dei materiali associati è importante:
 - Smaltisci eventuali saldatori e flussi non utilizzati in conformità con le normative locali.
 - Non smaltire il saldatore nei normali rifiuti domestici.
 - Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori supporto o domande riguardanti il Saldatore in Argento SILVALOY 355, ti invitiamo a contattare il tuo distributore locale o consultare il sito web del prodotto per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del Saldatore in Argento SILVALOY 355. Prioritizza sempre la sicurezza e le pratiche di gestione corrette per ottenere i migliori risultati nei tuoi progetti.

SILVALOY 355 Sølv Loddeinstruksjoner for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte SILVALOY 355 Sølv Lodde fra Brownells. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker loddet for å forstå de potensielle farene og hvordan du unngår dem.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker håndtering og bruk av SILVALOY 355 Sølv Lodde ved å følge disse retningslinjene:
 - Arbeid alltid i et godt ventilert område for å unngå innånding av røyk.
 - Hold loddet unna barn og kjæledyr.
 - Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller.
 - Oppbevar loddet på et kjølig, tørt sted borte fra varmekilder og direkte sollys.
 - Følg lokale forskrifter for avhending av lodde og fluxmaterialer.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Når du bruker SILVALOY 355 Sølv Lodde, vennligst observer følgende forholdsregler:
 - Ikke bruk loddet nær åpne flammer eller høyvarmekilder.
 - Unngå hudkontakt med loddet og flux for å forhindre irritasjon.
 - Hvis loddet eller flux kommer i kontakt med hud eller øyne, skyll umiddelbart med rikelig med vann og søk medisinsk hjelp om nødvendig.
 - Vær forsiktig med loddet smelte og flytepunkter (1145°F og 1205°F, henholdsvis) for å unngå forbrenninger.
 - Bruk Ultra Flux® som anbefalt for å sikre optimale resultater og sikkerhet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

- For å sikre riktig bruk av SILVALOY 355 Sølv Lodde, følg disse trinnene:
 1. Forbered overflatene som skal sammenføres ved å rengjøre dem grundig for å fjerne smuss, fett eller oksidasjon.
 2. Påfør Ultra Flux® på de rengjorte overflatene for å fremme vedheft.
 3. Varm opp skjoteområdet ved hjelp av en passende varmekilde til det når loddet smeltepunkt (1145°F).
 4. Når området er oppvarmet, påfør SILVALOY 355 Sølv Lodde på skjøten. Loddet vil flyte inn i skjøten når det er riktig oppvarmet.
 5. La skjøten avkjøle naturlig. Ikke kjøøl ned med vann, da dette kan forårsake stress i skjøten.
 6. Etter avkjøling, inspiser skjøten for ensartethet og styrke.

Avfallsinstruksjoner

- Riktig avhending av SILVALOY 355 Sølv Lodde og tilknyttede materialer er viktig:
 - Avhending av ubrukt lodde og flux i samsvar med lokale forskrifter.
 - Ikke kast loddet i vanlig husholdningsavfall.
 - Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for veiledning om avhending av farlig avfall om nødvendig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For videre støtte eller forespørsel angående SILVALOY 355 Sølv Lodde, vennligst ta kontakt med din lokale distributør eller konsulter produktets nettside for ytterligere ressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av SILVALOY 355 Sølv Lodde. Prioriter alltid sikkerhet og riktige håndteringspraksiser for å oppnå best mulige resultater i prosjektene dine.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lutowia Srebrnego SILVALOY 355

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lutowia srebrnego SILVALOY 355 od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem lutu, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i jak ich unikać.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i użycie lutowia srebrnego SILVALOY 355, przestrzegając poniższych wskazówek:
 - Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
 - Trzymaj lut z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 - Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak rękawice i gogle ochronne.
 - Przechowuj lut w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
 - Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji lutów i materiałów flux.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas używania lutowia srebrnego SILVALOY 355, prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:
 - Nie używaj lutu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
 - Unikaj kontaktu skóry z lutem i fluxem, aby zapobiec podrażnieniom.
 - Jeśli lut lub flux dostanie się do kontaktu ze skórą lub oczami, natychmiast przepłucz dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
 - Zachowaj ostrożność w związku z temperaturami topnienia i płynięcia lutu (1145°F i 1205°F, odpowiednio), aby uniknąć oparzeń.
 - Używaj Ultra Flux® zgodnie z zaleceniami, aby zapewnić optymalne wyniki i bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Aby zapewnić prawidłowe użycie lutowia srebrnego SILVALOY 355, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
 1. Przygotuj powierzchnie do połączenia, dokładnie je czyszcząc, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, tłuszcz lub utlenienia.
 2. Nałóż Ultra Flux® na oczyszczone powierzchnie, aby wspomóc adhezję.
 3. Podgrzej obszar złącza za pomocą odpowiedniego źródła ciepła, aż osiągnie temperaturę topnienia lutu (1145°F).
 4. Po podgrzaniu obszaru, nałóż lut srebrny SILVALOY 355 na złącze. Lut popłynie w złączu, gdy będzie odpowiednio podgrzany.
 5. Pozwól złączu naturalnie ostygnąć. Nie polewaj wodą, ponieważ może to spowodować naprężenia w złączu.
 6. Po ostygnięciu, sprawdź złącze pod kątem jednorodności i wytrzymałości.

Instrukcje Utylizacji

- Prawidłowa utylizacja lutowia srebrnego SILVALOY 355 i związanych z nim materiałów jest ważna:
 - Utylizuj wszelkie nieużywane lut i flux zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Nie wyrzucaj lutu do zwykłych odpadów domowych.

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Dla dalszego wsparcia lub zapytań dotyczących lutowia srebrnego SILVALOY 355, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub zapoznanie się z witryną produktu w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie lutowia srebrnego SILVALOY 355. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiednie praktyki obsługi, aby osiągnąć najlepsze rezultaty w swoich projektach.

SILVALOY 355 Silver Solder

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde SILVALOY 355 Silver Solder från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder lödningen för att förstå de potentiella farorna och hur du kan undvika dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av SILVALOY 355 Silver Solder genom att följa dessa riktlinjer:
 - Arbeta alltid i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
 - Håll lödningen borta från barn och husdjur.
 - Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon.
 - Förvara lödningen på en sval, torr plats borta från värmekällor och direkt solljus.
 - Följ lokala regler för bortskaffande av löd och flussmaterial.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder SILVALOY 355 Silver Solder, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Använd inte lödningen nära öppen eld eller hög värmekällor.
 - Undvik hudkontakt med lödningen och fluss för att förhindra irritation.
 - Om lödningen eller fluss kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp om nödvändigt.
 - Var försiktig med lödningens smält och flödespunkter (1145°F och 1205°F, respektive) för att förhindra brännskador.
 - Använd Ultra Flux® som rekommenderat för att säkerställa optimala resultat och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

- För att säkerställa korrekt användning av SILVALOY 355 Silver Solder, följ dessa steg:
 1. Förbered ytorna som ska sammanfogas genom att rengöra dem noggrant för att ta bort smuts, fett eller oxidation.
 2. Applicera Ultra Flux® på de rengjorda ytorna för att främja vidhäftning.
 3. Värm området där fogningen ska ske med en lämplig värmekälla tills det når lödningens smältpunkt (1145°F).
 4. När området är uppvärmt, applicera SILVALOY 355 Silver Solder på foggen. Lödningen kommer att flyta in i foggen när den är korrekt uppvärmd.
 5. Låt foggen svalna naturligt. Tillsätt inte vatten för att kyla eftersom detta kan orsaka stress i foggen.
 6. Efter att ha svalnat, inspektera foggen för enhetlighet och styrka.

Bortskaffande instruktioner

- Korrekt bortskaffande av SILVALOY 355 Silver Solder och relaterade material är viktigt:
 - Bortskaffa eventuell oanvänd lödning och fluss i enlighet med lokala regler.
 - Kassera inte lödning i vanlig hushållsavfall.
 - Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om bortskaffande av farligt avfall om det behövs.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående SILVALOY 355 Silver Solder, vänligen kontakta din lokala distributör eller konsultera produktens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av SILVALOY 355 Silver Solder. Prioritera alltid säkerhet och korrekta hanteringsmetoder för att uppnå de bästa resultaten i dina projekt.

SILVALOY 355 Silver Solder Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SILVALOY 355 Silver Solder od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím pájky si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste porozuměli potenciálním rizikům a jak se jim vyhnout.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte bezpečné manipulace a používání SILVALOY 355 Silver Solder dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy pracujte v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
 - Držte pájku mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 - Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
 - Skladujte pájku na chladném, suchém místě, mimo zdroje tepla a přímé sluneční světlo.
 - Dodržujte místní předpisy pro likvidaci pájek a materiálů na bázi fluxu.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Při používání SILVALOY 355 Silver Solder dodržujte následující opatření:
 - Nepoužívejte pájku v blízkosti otevřeného ohně nebo vysokoteplotních zdrojů.
 - Vyvarujte se kontaktu plynoucí pájky a fluxu se pokožkou, abyste předešli podráždění.
 - Pokud dojde ke kontaktu pájky nebo fluxu s pokožkou nebo očima, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Budte opatrní ohledně teplot tání a toku pájky (1145°F a 1205°F), abyste předešli popáleninám.
 - Používejte Ultra Flux® podle doporučení k zajištění optimálních výsledků a bezpečnosti.

Pokyny pro Instalaci a Použití

- Pro zajištění správného použití SILVALOY 355 Silver Solder dodržujte tyto kroky:
 1. Připravte povrchy, které mají být spojeny, důkladným čištěním, abyste odstranili jakékoliv nečistoty, tuky nebo oxidaci.
 2. Aplikujte Ultra Flux® na vyčištěné povrchy, aby se podpořilo přilnutí.
 3. Zahřejte oblast spoje pomocí vhodného zdroje tepla, dokud nedosáhne teploty tání pájky (1145°F).
 4. Jakmile je oblast zahřátá, aplikujte SILVALOY 355 Silver Solder na spoj. Pájka se při správném zahřátí dostane do spoje.
 5. Nechte spoj přirozeně vychladnout. Nepoužívejte vodu k ochlazení, protože to může způsobit napětí ve spoji.
 6. Po vychladnutí zkontrolujte spoj pro rovnoměrnost a pevnost.

Pokyny pro Likvidaci

- Správná likvidace SILVALOY 355 Silver Solder a souvisejících materiálů je důležitá:
 - Likvidujte veškerou nepoužitou pájku a flux podle místních předpisů.
 - Nepoužívejte pájku v běžném domácím odpadu.
 - V případě potřeby kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

- Pro další podporu nebo dotazy ohledně SILVALOY 355 Silver Solder se prosím obraťte na svého místního distributora nebo navštivte webové stránky produktu pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SILVALOY 355 Silver Solder.

Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné manipulační praktiky, abyste dosáhli nejlepších výsledků ve svých projektech.