

CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.300"

Longer Cutting Life; Reduces Replacement Costs

We've taken our most popular dovetail cutters and cryogenically treated them to give you a tool that will cut the toughest material and last longer, saving down-time and increasing your production. Our cryo-treated tools have been deep-treated to -320°F to change the molecular structure of the metal alloy, making them denser and removing the stresses that lead to tool fatigue. Cryo-treated tools do not look different than untreated tools, so we've added two rings near the working end to differentiate them from our regular cutters. Do Not Exceed 700 RPM or cutters will break.



Attributes

- Name: BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.300"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000279
- Mfr. No.:
- Degree: 65
- Delivery weight: 0.025kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANLEITUNG FÜR DEN KRYOGENISCH BEHANDELTEN DOVETAIL CUTTER](#)
- [English: CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DEL TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA FREZA WRĘGOWEGO KRIOTERAPIA](#)
- [Suomi: CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SÄKERHETSGUIDE FÖR CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER](#)
- [Český: NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ FRÉZY NA DRÁŽKY S KRYOGENICKOU ÚPRAVOU](#)

SICHERHEITSANLEITUNG FÜR DEN KRYOGENISCH BEHANDELTEN DOVETAIL CUTTER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den kryogenisch behandelten Dovetail Cutter von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die optimale Leistung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch des Cutters.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Cutter regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jedem Gebrauch.
- Befolge alle Anweisungen und Richtlinien des Herstellers für einen sicheren Betrieb.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die maximale Geschwindigkeit von 700 U/min; das Überschreiten dieses Limits kann dazu führen, dass der Cutter bricht.
- Stelle sicher, dass der Cutter sicher an der Fräsmaschine befestigt ist, bevor du mit dem Betrieb beginnst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Schneiden; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Versuche nicht, den Cutter zu modifizieren oder zu reparieren; solche Maßnahmen können die Sicherheit gefährden.
- Verwende den Cutter nur an Materialien, die für diesen Typ geeignet sind, um Unfälle und Werkzeugschäden zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Schneidbereich fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Fräsmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige den kryogenisch behandelten Dovetail Cutter sicher an der Spindel der Fräsmaschine.
- Überprüfe, ob der Cutter richtig ausgerichtet und festgezogen ist.

2. Nutzung:

- Schalte die Fräsmaschine ein und stelle die Geschwindigkeit auf maximal 700 U/min ein.
- Positioniere das Material sicher auf der Werkbank oder dem Frästisch.
- Beginne mit dem Schneiden, indem du den Cutter sanft in das Material eintauchst, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Überwache den Schneidprozess genau und passe ihn nach Bedarf an, um die Kontrolle zu behalten.
- Schalte die Fräsmaschine aus, bevor du den Cutter entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den kryogenisch behandelten Dovetail Cutter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Cutter nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metallwerkzeuge in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des kryogenisch behandelten Dovetail Cutters kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder den Hersteller direkt.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before use to avoid potential hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the cutter.
- Ensure the work area is welllit and free from clutter to prevent accidents.
- Keep the cutter out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the cutter for any signs of damage or wear before each use.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for safe operation.
- Report any unsafe products or accidents to relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed a maximum speed of 700 RPM; exceeding this limit may cause the cutter to break.
- Ensure that the cutter is securely attached to the milling machine before operation.
- Avoid using excessive force when cutting; let the tool do the work.
- Do not attempt to modify or repair the cutter; such actions may compromise safety.
- Use only on materials that are suitable for this type of cutter to avoid accidents and tool damage.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the milling machine is turned off and unplugged before installation.
- Securely attach the CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER to the spindle of the milling machine.
- Doublecheck that the cutter is properly aligned and tightened.

2. Usage:

- Turn on the milling machine and set the speed to a maximum of 700 RPM.
- Position the material securely on the workbench or milling table.
- Begin cutting by gently lowering the cutter into the material without applying excessive force.
- Monitor the cutting process closely and adjust as necessary to maintain control.
- Once completed, turn off the milling machine before removing the cutter.

Disposal Instructions

- Dispose of the CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER according to local regulations.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste.
- Consider recycling options for metal tools when available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER, please contact your local distributor or the manufacturer directly.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE

Introducción

Gracias por elegir el CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo para evitar peligros potenciales y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el cortador.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Mantén el cortador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cortador en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Sigue todas las instrucciones y pautas del fabricante para una operación segura.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas una velocidad máxima de 700 RPM; superar este límite puede hacer que el cortador se rompa.
- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujeto a la máquina fresadora antes de la operación.
- Evita usar fuerza excesiva al cortar; deja que la herramienta haga el trabajo.
- No intentes modificar o reparar el cortador; tales acciones pueden comprometer la seguridad.
- Utiliza solo en materiales que sean adecuados para este tipo de cortador para evitar accidentes y daños a la herramienta.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina fresadora esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Sujeta firmemente el CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE al husillo de la máquina fresadora.
- Verifica que el cortador esté correctamente alineado y apretado.

2. Uso:

- Enciende la máquina fresadora y ajusta la velocidad a un máximo de 700 RPM.
- Coloca el material de forma segura en el banco de trabajo o la mesa de fresado.
- Comienza a cortar bajando suavemente el cortador en el material sin aplicar fuerza excesiva.
- Monitorea de cerca el proceso de corte y ajusta según sea necesario para mantener el control.
- Una vez completado, apaga la máquina fresadora antes de quitar el cortador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cortador en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para herramientas de metal cuando estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional respecto al CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE, por favor contacta a tu distribuidor local o al fabricante directamente.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT

Introduction

Merci d'avoir choisi la FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation pour éviter les dangers potentiels et garantir des performances optimales.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la fraise.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et dégagée pour prévenir les accidents.
- Garde la fraise hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la fraise pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Suis toutes les instructions et directives du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas une vitesse maximale de 700 RPM ; dépasser cette limite peut entraîner la rupture de la fraise.
- Assure-toi que la fraise est solidement fixée à la machine à fraiser avant l'opération.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de la coupe ; laisse l'outil faire le travail.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer la fraise ; de telles actions peuvent compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement sur des matériaux adaptés à ce type de fraise pour éviter les accidents et les dommages à l'outil.
- Garde tes mains et autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la machine à fraiser est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Fixe solidement la FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT à la broche de la machine à fraiser.
- Vérifie que la fraise est correctement alignée et serrée.

2. Utilisation :

- Allume la machine à fraiser et règle la vitesse à un maximum de 700 RPM.
- Positionne le matériau de manière sécurisée sur l'établi ou la table de fraisage.
- Commence à couper en abaissant doucement la fraise dans le matériau sans appliquer de force excessive.
- Surveille de près le processus de coupe et ajuste si nécessaire pour maintenir le contrôle.
- Une fois la coupe terminée, éteins la machine à fraiser avant de retirer la fraise.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT conformément aux réglementations locales.

- Ne jette pas la fraise dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les outils en métal lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant la FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT, contacte ton distributeur local ou le fabricant directement.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

GUIDA ALL'USO SICURO DEL TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per evitare potenziali rischi e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del cutter.
- Assicurarasi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Tenere il cutter fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il cutter per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le istruzioni e le linee guida del produttore per un'operazione sicura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non superare una velocità massima di 700 RPM; superare questo limite può causare la rottura del cutter.
- Assicurarasi che il cutter sia saldamente attaccato alla macchina fresatrice prima dell'operazione.
- Evitare di usare una forza eccessiva durante il taglio; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Non tentare di modificare o riparare il cutter; tali azioni possono compromettere la sicurezza.
- Utilizzare solo su materiali adatti a questo tipo di cutter per evitare incidenti e danni agli utensili.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontano dall'area di taglio durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarasi che la macchina fresatrice sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Attaccare saldamente il TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO all'albero della macchina fresatrice.
- Controllare che il cutter sia allineato e serrato correttamente.

2. Uso:

- Accendere la macchina fresatrice e impostare la velocità a un massimo di 700 RPM.
- Posizionare il materiale in modo sicuro sul banco di lavoro o sulla tavola di fresatura.
- Iniziare il taglio abbassando delicatamente il cutter nel materiale senza applicare una forza eccessiva.
- Monitorare attentamente il processo di taglio e regolare se necessario per mantenere il controllo.
- Una volta completato, spegnere la macchina fresatrice prima di rimuovere il cutter.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO secondo le normative locali.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per strumenti metallici quando disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori assistenze riguardanti il TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO, si prega di contattare il proprio distributore locale o il produttore direttamente.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA FREZA WRĘGOWEGO KRIOTERAPIA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór freza wręgowego kriothermalnego od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania freza.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj frez z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj frez pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i wytycznych producenta dotyczących bezpiecznej obsługi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 700 RPM; przekroczenie tego limitu może spowodować złamanie freza.
- Upewnij się, że frez jest pewnie zamocowany w maszynie frezarskiej przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas cięcia; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać freza; takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu.
- Używaj tylko na materiałach odpowiednich dla tego typu freza, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia narzędzia.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od strefy cięcia podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna frezarska jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
- Pewnie zamocuj frez wręgowy kriothermalny do wrzeciona maszyny frezarskiej.
- Sprawdź, czy frez jest odpowiednio wyrównany i dokręcony.

2. Użytkowanie:

- Włącz maszynę frezarską i ustaw prędkość na maksymalnie 700 RPM.
- Pewnie umieść materiał na stole roboczym lub stole frezarskim.
- Rozpocznij cięcie, delikatnie opuszczając frez w materiał bez stosowania nadmiernej siły.
- Uważnie monitoruj proces cięcia i dostosowuj w razie potrzeby, aby utrzymać kontrolę.
- Po zakończeniu wyłącz maszynę frezarską przed usunięciem freza.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj frez wręgowy kriothermalny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj freza do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu narzędzi metalowych, gdy są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z frezem wręgowym kriothermalnym, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem bezpośrednio.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin CRYOTREATED DOVETAIL CUTTERin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä välttääksesi mahdolliset vaarat ja varmistaaksesi optimaalisen suorituskäytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi leikkuria.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä leikkuri lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti leikkuri vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suuntaviivoja turvallista käyttöä varten.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä enimmäisnopeutta 700 RPM; tämän rajan ylittäminen voi aiheuttaa leikkurin rikkoutumisen.
- Varmista, että leikkuri on tukevasti kiinnitetty jyrsimen koneeseen ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa leikkaamisessa; anna työkalun tehdä työ.
- Älä yritä muokata tai korjata leikkuria; tällaiset toimet voivat vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä vain materiaaleja, jotka soveltuvat tämän tyyppiselle leikkurille onnettomuuksien ja työkalujen vaurioiden välttämiseksi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkausalueelta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että jyrsimen kone on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Kiinnitä CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER tukevasti jyrsimen koneen akseliin.
- Tarkista, että leikkuri on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Käynnistä jyrsimen kone ja säädä nopeus enintään 700 RPM:iin.
- Aseta materiaali tukevasti työpöydälle tai jyrsimen pöydälle.
- Aloita leikkaaminen laskemalla leikkuri varovasti materiaalin sisään ilman liiallista voimaa.
- Seuraa leikkausprosessia tarkasti ja säädä tarpeen mukaan hallinnan ylläpitämiseksi.
- Kun leikkaus on valmis, sammuta jyrsimen kone ennen leikkurin poistamista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallityökalujen kierrätyshoitoja, kun ne ovat saatavilla.

Lisätietoja varten

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua CRYOTREATED DOVETAIL CUTTERin turvallisuuteen liittyen, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan suoraan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

SÄKERHETSGUIDE FÖR CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER

Introduktion

Tack för att du valt CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att undvika potentiella faror och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder cutter.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Håll cutter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet cutter för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för säker drift.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte en maximal hastighet på 700 RPM; att överskrida denna gräns kan orsaka att cutter går sönder.
- Se till att cutter är ordentligt fäst vid fräsmaskinen före drift.
- Undvik att använda överdriven kraft när du skär; låt verktyget göra jobbet.
- Försök inte att modifiera eller reparera cutter; sådana åtgärder kan kompromissa med säkerheten.
- Använd endast på material som är lämpliga för denna typ av cutter för att undvika olyckor och verktygsskador.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att fräsmaskinen är avstängd och urkopplad före installation.
- Fäst CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER ordentligt på spindeln av fräsmaskinen.
- Dubbelkolla att cutter är korrekt justerad och åtdragen.

2. Användning:

- Slå på fräsmaskinen och ställ in hastigheten på maximalt 700 RPM.
- Placera materialet säkert på arbetsbänken eller fräsbordet.
- Börja skära genom att försiktigt sänka cutter i materialet utan att applicera överdriven kraft.
- Övervaka skärprocessen noggrant och justera vid behov för att behålla kontrollen.
- När skärningen är klar, stäng av fräsmaskinen innan du tar bort cutter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte cutter i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ för metallverktyg när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För alla säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkaren direkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ FRÉZY NA DRÁŽKY S KRYOGENICKOU ÚPRAVOU

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali frézu na drážky s kryogenickou úpravou od společnosti Brownells. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste předešli potenciálním rizikům a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání frézy.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte frézu mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte frézu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Dodržujte všechny pokyny a směrnice výrobce pro bezpečný provoz.
- Oznamte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte maximální rychlost 700 RPM; překročení této hranice může způsobit zlomení frézy.
- Zajistěte, aby byla fréza pevně připevněna k frézovacímu stroji před zahájením provozu.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při řezání; nechte nástroj vykonávat práci.
- Nepokoušejte se frézu upravovat nebo opravovat; takové akce mohou ohrozit bezpečnost.
- Používejte pouze na materiály, které jsou vhodné pro tento typ frézy, abyste se vyhnuli nehodám a poškození nástroje.
- Držte ruce a další části těla daleko od řezací oblasti během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl frézovací stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě před instalací.
- Pevně připevněte frézu na drážky s kryogenickou úpravou ke vřetenu frézovacího stroje.
- Důkladně zkontrolujte, že je fréza správně zarovnána a utažena.

2. Používání:

- Zapněte frézovací stroj a nastavte rychlost na maximálně 700 RPM.
- Umístěte materiál bezpečně na pracovní stůl nebo frézovací stůl.
- Začněte řezat jemným spuštěním frézy do materiálu, aniž byste aplikovali nadměrnou sílu.
- Pečlivě sledujte proces řezání a podle potřeby upravujte, abyste udrželi kontrolu.
- Po dokončení vypněte frézovací stroj před odstraněním frézy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte frézu na drážky s kryogenickou úpravou podle místních předpisů.
- Nepokládejte frézu do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace kovových nástrojů, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně frézy na drážky s kryogenickou úpravou se prosím obraťte na svého místního distributora nebo přímo na výrobce.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.