

PURE TIN (99.9%)BULLET CASTING METAL - BROWNELLS PURE TIN CASTING METAL, 1 LB

Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Tin pieces are roughly 1/2" long, 1/2" diameter. There is about 1 pound of tin per bag. Tin melts easily and is great for making custom casting alloys or mixing with other alloys to increase hardness. As a basic rule, for every 1% of tin added to lead, you can expect a Brinell hardness of 0.3. Sold by the bag, weights are approximate.



Attributes

- Name: BROWNELLS PURE TIN CASTING METAL, 1 LB
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001508
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.522kg
- UPC: 050806011755

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Metal de Fundición de Balas de Estaño Puro de Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Métal de Coulée de Balles en Étais Pur Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Metallo per Fusione di Proiettili in Puro Stagno Brownells](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Cyny Odlewniczej Brownells Pure Tin](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Brownellsin Puhdas Tina Kuulavalumetalli](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal](#)

Sicherheitsanleitung für Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lagere das Produkt immer an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Einnahme oder Missbrauch zu verhindern.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit dem Produkt.
- Sorge für eine angemessene Belüftung in deinem Arbeitsbereich, um das Einatmen von Dämpfen während des Schmelzens oder Gießens zu vermeiden.
- Sei dir des Schmelzpunkts von Zinn (ca. 232°C oder 450°F) bewusst und gehe vorsichtig damit um, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**

- Zinn ist ein Schwermetall und kann schädlich sein, wenn es eingenommen wird.
- Geschmolzenes Zinn kann Dämpfe erzeugen, die schädlich sein können, wenn sie eingeatmet werden.

- **Vermeidung von Gefahren:**

- Iss, trinke oder rauche nicht, während du mit dem Produkt umgehst.
- Stelle sicher, dass alle Geräte, die zum Schmelzen und Gießen verwendet werden, sauber und frei von Verunreinigungen sind.
- Mische Zinn nicht mit inkompatiblen Materialien, die gefährliche Reaktionen hervorrufen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**

- Sammle alle notwendigen Materialien und Werkzeuge, bevor du mit dem Gießprozess beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und organisiert ist.

- **Schmelzprozess:**

- Lege das Zinn in einen geeigneten Schmelztiegel.
- Erhitze den Tiegel langsam mit einer zuverlässigen Wärmequelle.
- Überwache die Temperatur genau, um ein Überhitzen zu vermeiden.

- **Gießen:**

- Gieße das geschmolzene Zinn vorsichtig in die gewünschte Form.
- Lasse das Zinn vollständig abkühlen und aushärten, bevor du es anfasst.

- **Nach der Verwendung:**

- Reinige alle Werkzeuge und Geräte sofort nach der Benutzung, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Bewahre ungenutztes Zinn in der Originalverpackung an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Abfallmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Zinn nicht im Hausmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden für Schwermetalle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken zu dem Produkt, siehe bitte den EUbasierten Kontaktpunkt, der auf der Produktverpackung angegeben ist, oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Abschließende Anmerkung

Priorisiere immer die Sicherheit bei der Verwendung von Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives GießErlebnis gewährleisten. Wenn du auf unsichere Bedingungen oder Unfälle stößt, melde diese bitte den zuständigen Behörden und überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal

Introduction

Thank you for choosing Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read the entire guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or misuse.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the product.
- Ensure proper ventilation in your workspace to avoid inhalation of any fumes during melting or casting.
- Be aware of the melting point of tin (approximately 232°C or 450°F) and handle with care to avoid burns or injuries.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Tin is a heavy metal and can be harmful if ingested.
 - Melting tin can produce fumes that may be harmful if inhaled.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not eat, drink, or smoke while handling the product.
 - Ensure that all equipment used for melting and casting is clean and free from contaminants.
 - Do not mix tin with incompatible materials that may cause dangerous reactions.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**
 - Gather all necessary materials and tools before starting the casting process.
 - Ensure your workspace is clean and organized.
- **Melting Process:**
 - Place the tin in a suitable melting pot.
 - Heat the pot gradually using a reliable heat source.
 - Monitor the temperature closely to avoid overheating.
- **Casting:**
 - Once melted, carefully pour the tin into the desired mold.
 - Allow the tin to cool and solidify completely before handling.
- **PostUse Care:**
 - Clean all tools and equipment immediately after use to prevent contamination.
 - Store any unused tin in its original packaging in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any waste material according to local regulations.
- Do not dispose of tin in household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for heavy metals.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns about the product, please refer to the EUbased contact point provided on the product packaging or visit the official website for more information.

Final Note

Always prioritize safety when using Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective casting experience. If you encounter any unsafe conditions or accidents, report them to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Metal de Fundición de Balas de Estaño Puro de Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Metal de Fundición de Balas de Estaño Puro de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee toda la guía con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Mantén fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir ingestión accidental o mal uso.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular el producto.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté bien ventilado para evitar la inhalación de humos durante el derretimiento o la fundición.
- Ten en cuenta el punto de fusión del estaño (aproximadamente 232°C o 450°F) y manipúlalo con cuidado para evitar quemaduras o lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- El estaño es un metal pesado y puede ser dañino si se ingiere.
- El estaño derretido puede producir humos que pueden ser perjudiciales si se inhalan.

• Evitando Peligros:

- No comas, bebas ni fumes mientras manipulas el producto.
- Asegúrate de que todo el equipo utilizado para derretir y fundir esté limpio y libre de contaminantes.
- No mezcles el estaño con materiales incompatibles que puedan causar reacciones peligrosas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

• Preparación:

- Reúne todos los materiales y herramientas necesarios antes de comenzar el proceso de fundición.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

• Proceso de Derretimiento:

- Coloca el estaño en un recipiente de fusión adecuado.
- Calienta el recipiente gradualmente utilizando una fuente de calor confiable.
- Monitorea la temperatura de cerca para evitar el sobrecalentamiento.

• Fundición:

- Una vez derretido, vierte con cuidado el estaño en el molde deseado.
- Deja que el estaño se enfríe y solidifique completamente antes de manipularlo.

- **Cuidado Posterior al Uso:**

- Limpia todas las herramientas y equipos inmediatamente después de usarlos para prevenir la contaminación.
- Almacena cualquier estaño no utilizado en su embalaje original en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el estaño en la basura doméstica.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados para metales pesados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad o inquietudes acerca del producto, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado en el embalaje del producto o visita el sitio web oficial para más información.

Nota Final

Siempre prioriza la seguridad al usar el Metal de Fundición de Balas de Estaño Puro de Brownells. Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia de fundición segura y efectiva. Si encuentras condiciones inseguras o accidentes, repórtalos a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Métal de Coulée de Balles en Étais Pur Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi le Métal de Coulée de Balles en Étais Pur Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Merci de lire l'intégralité du guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours ranger le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Garder hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour prévenir l'ingestion accidentelle ou l'utilisation abusive.
- Utiliser un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du produit.
- Assurer une ventilation adéquate dans ton espace de travail pour éviter l'inhalation de fumées lors de la fusion ou du coulage.
- Être conscient du point de fusion de l'étain (environ 232°C ou 450°F) et manipuler avec soin pour éviter les brûlures ou les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques:

- L'étain est un métal lourd et peut être nocif s'il est ingéré.
- La fusion de l'étain peut produire des fumées qui peuvent être nocives si inhalées.

• Éviter les Risques:

- Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit.
- S'assurer que tout l'équipement utilisé pour la fusion et le coulage est propre et exempt de contaminants.
- Ne pas mélanger l'étain avec des matériaux incompatibles qui pourraient provoquer des réactions dangereuses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Préparation:

- Rassembler tous les matériaux et outils nécessaires avant de commencer le processus de coulée.
- S'assurer que ton espace de travail est propre et organisé.

• Processus de Fusion:

- Placer l'étain dans un pot de fusion approprié.
- Chauffer le pot progressivement en utilisant une source de chaleur fiable.
- Surveiller la température de près pour éviter une surchauffe.

• Coulage:

- Une fois fondu, verser soigneusement l'étain dans le moule désiré.
- Laisser l'étain refroidir et se solidifier complètement avant de manipuler.

- **Entretien PostUtilisation:**

- Nettoyer tous les outils et l'équipement immédiatement après utilisation pour prévenir la contamination.
- Ranger tout étain non utilisé dans son emballage d'origine dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminer tout matériau de déchets conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter l'étain dans les déchets ménagers.
- Vérifier auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les métaux lourds.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le produit, merci de te référer au point de contact basé dans l'UE fourni sur l'emballage du produit ou de visiter le site officiel pour plus d'informations.

Remarque Finale

Priorise toujours la sécurité lors de l'utilisation du Métal de Coulée de Balles en Étais Pur Brownells. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience de coulée sûre et efficace. Si tu rencontres des conditions dangereuses ou des accidents, signaleles aux autorités appropriées et vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Metallo per Fusione di Proiettili in Puro Stagno Brownells

Introduzione

Grazie per aver scelto il Metallo per Fusione di Proiettili in Puro Stagno Brownells. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intera guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire ingestione accidentale o uso improprio.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando si maneggia il prodotto.
- Assicurare una ventilazione adeguata nel proprio spazio di lavoro per evitare l'inalazione di fumi durante la fusione o la colata.
- Essere consapevoli del punto di fusione dello stagno (circa 232°C o 450°F) e maneggiare con cura per evitare scottature o infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**

- Lo stagno è un metallo pesante e può essere dannoso se ingerito.
- La fusione dello stagno può produrre fumi che possono essere nocivi se inalati.

- **Evitare i Rischi:**

- Non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il prodotto.
- Assicurarsi che tutte le attrezzature utilizzate per la fusione e la colata siano pulite e prive di contaminanti.
- Non mescolare lo stagno con materiali incompatibili che potrebbero causare reazioni pericolose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione:**

- Raccogliere tutti i materiali e gli strumenti necessari prima di iniziare il processo di fusione.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

- **Processo di Fusione:**

- Posizionare lo stagno in un pentolino adatto per la fusione.
- Riscaldare il pentolino gradualmente utilizzando una fonte di calore affidabile.
- Monitorare attentamente la temperatura per evitare il surriscaldamento.

- **Colata:**

- Una volta fuso, versare con cautela lo stagno nello stampo desiderato.
- Lasciare raffreddare e solidificare completamente lo stagno prima di maneggiarlo.

- **Cura PostUso:**

- Pulire immediatamente tutti gli strumenti e le attrezzature dopo l'uso per prevenire contaminazioni.
- Conservare eventuali pezzi di stagno non utilizzati nella loro confezione originale in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di scarto secondo le normative locali.
- Non smaltire lo stagno nei rifiuti domestici.
- Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per i metalli pesanti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza del prodotto, si prega di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Nota Finale

Dare sempre priorità alla sicurezza quando si utilizza il Metallo per Fusione di Proiettili in Puro Stagno Brownells. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza di fusione sicura ed efficace. Se si incontrano condizioni pericolose o incidenti, segnalarli alle autorità competenti e controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per l'attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal

Introduksjon

Takk for at du valgte Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les hele guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Oppbevar alltid produktet på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å forhindre utilsiktet inntak eller misbruk.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller når du håndterer produktet.
- Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet ditt for å unngå innånding av damper under smelting eller støping.
- Vær oppmerksom på smeltepunktet for tin (omtrent 232°C eller 450°F) og håndter med forsiktighet for å unngå brannskader eller skader.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Tin er et tungmetall og kan være skadelig hvis det inntas.
 - Smeltet tin kan produsere damper som kan være skadelige ved innånding.
- **Unngåelse av farer:**
 - Ikke spis, drikk eller røyke mens du håndterer produktet.
 - Sørg for at alt utstyr som brukes til smelting og støping er rent og fritt for kontaminanter.
 - Ikke bland tin med uforenlige materialer som kan forårsake farlige reaksjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Forberedelse:**
 - Samle alle nødvendige materialer og verktøy før du starter støpeprosessen.
 - Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.
- **Smelteprosess:**
 - Plasser tin i en egnet smeltegryte.
 - Varm opp gryten gradvis med en pålitelig varmekilde.
 - Overvåk temperaturen nøye for å unngå overoppheting.
- **Støping:**
 - Når tin er smeltet, hell forsiktig tin i ønsket form.
 - La tin avkjøle og stivne helt før håndtering.
- **Etter bruk:**
 - Rengjør alt verktøy og utstyr umiddelbart etter bruk for å forhindre kontaminering.
 - Oppbevar eventuell ubrukt tin i originalemballasjen på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste avfallsmateriale i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast tin i husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for riktige avhendingmetoder for tungmetaller.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer om produktet, vennligst referer til EUBasert kontaktpunkt som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk den offisielle nettsiden for mer informasjon.

Avsluttende merknad

Prioriter alltid sikkerhet når du bruker Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv støpeopplevelse. Hvis du opplever noen usikre forhold eller ulykker, rapporter dem til de relevante myndighetene og sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Cyny Odlewniczej Brownells Pure Tin

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Cyny Odlewniczej Brownells Pure Tin. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak rękawice i gogle ochronne podczas obsługi produktu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby uniknąć wdychania jakichkolwiek oparów podczas topnienia lub odlewania.
- Bądź świadomy temperatury topnienia cyny (około 232°C lub 450°F) i obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć poparzeń lub obrażeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Cyna jest metalem ciężkim i może być szkodliwa w przypadku połknięcia.
 - Topnienie cyny może wydzielać opary, które mogą być szkodliwe w przypadku wdychania.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Nie jedz, nie pij ani nie pal podczas obsługi produktu.
 - Upewnij się, że wszystkie urządzenia używane do topnienia i odlewania są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
 - Nie mieszaj cyny z materiałami niekompatybilnymi, które mogą powodować niebezpieczne reakcje.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Przygotowanie:**
 - Zbierz wszystkie niezbędne materiały i narzędzia przed rozpoczęciem procesu odlewania.
 - Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.
- **Proces Topnienia:**
 - Umieść cynę w odpowiednim garnku do topnienia.
 - Stopniowo podgrzewaj garnek, używając niezawodnego źródła ciepła.
 - Uważnie monitoruj temperaturę, aby uniknąć przegrzania.
- **Odewanie:**
 - Po stopnieniu, ostrożnie wlej cynę do pożądanego formy.
 - Pozwól cynie całkowicie ostygnąć i stwardnieć przed obsługą.

- **Pielęgnacja Po Użyciu:**

- Natychmiast po użyciu oczyść wszystkie narzędzia i sprzęt, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
- Przechowuj wszelką niewykorzystaną cynę w oryginalnym opakowaniu w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj cyny do odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji metali ciężkich.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z produktem, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym z siedzibą w UE, który znajduje się na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dalszych informacji.

Ostateczna Uwagi

Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo podczas korzystania z Cyny Odlewniczej Brownells Pure Tin. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie odlewania. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek niebezpiecznych warunków lub wypadki, zgłoś je odpowiednim władzom i sprawdź aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE. Dziękujemy za Twoją uwagę na bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet Brownellsin Puhdas Tina Kuulavalumetalli

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Puhdas Tina Kuulavalumetalli. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue koko opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Säilytä tuote aina viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan nielemisen tai väärinkäytön.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi tuotetta.
- Varmista, että työtilassasi on riittävä ilmanvaihto, jotta vältät höyryjen hengittämisen sulatuksen tai valamisen aikana.
- Ole tietoinen tinan sulamispisteestä (noin 232°C tai 450°F) ja käsittele varovasti palovammojen tai vammojen välttämiseksi.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Tina on raskas metalli ja voi olla haitallista, jos sitä nielaisiin.
 - Sulatettu tina voi tuottaa höyryjä, jotka voivat olla haitallisia, jos niitä hengitetään.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Älä syö, juo tai tupakoi käsitellessäsi tuotetta.
 - Varmista, että kaikki sulatus ja valamisvälineet ovat puhtaita ja vapaita saasteista.
 - Älä sekoita tinaa yhteensopimattomien materiaalien kanssa, jotka saattavat aiheuttaa vaarallisia reaktioita.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Valmistelu:**
 - Kerää kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen valamisprosessin aloittamista.
 - Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty.
- **Sulatuksen Prosessi:**
 - Aseta tina sopivaan sulatuskattilaan.
 - Kuumenna kattila vähitellen luotettavalla lämmönlähteellä.
 - Seuraa lämpötilaa tarkasti ylikuumenemisen välttämiseksi.
- **Valaminen:**
 - Kun tina on sulanut, kaada se varovasti haluttuun muottiin.
 - Anna tinan jäähtyä ja jähmettyä kokonaan ennen käsittelyä.
- **Käytön Jälkeinen Hoito:**

- Puhdista kaikki työkalut ja välineet heti käytön jälkeen saastumisen estämiseksi.
- Säilytä käyttämätön tina alkuperäisessä pakkauksessaan turallisessa paikassa.

Hävitämisohjeet

- Hävitä kaikki jäteaineet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tinaa kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät raskaille metalleille.

Lisätietoja ja Tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai tuotetta koskevissa huolenaiheissa, viittaa tuotepakkauksessa annettuun EUpohjaiseen yhteystietoon tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Loppuhuomautus

Aina priorisoi turvallisuus käyttäessäsi Brownellsin Puhdas Tina Kuulavalumetallia. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan valamiskokemuksen. Jos kohtaat vaarallisia olosuhteita tai onnettomuuksia, ilmoita niistä asianmukaisille viranomaisille ja tarkista mahdolliset takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalla. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Läs hela guiden noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Förvara alltid produkten på en sval, torr plats, borta från direkt solljus.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar produkten.
- Säkerställ god ventilation i ditt arbetsområde för att undvika inandning av ångor under smältning eller gjutning.
- Var medveten om smältpunkten för tin (ungefär 232°C eller 450°F) och hantera med försiktighet för att undvika brännskador eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Tenn är en tungmetall och kan vara skadlig om den förtärs.
 - Smält tenn kan producera ångor som kan vara skadliga vid inandning.
- **Undvikande av risker:**
 - Ät, drick eller rök inte medan du hanterar produkten.
 - Se till att all utrustning som används för smältning och gjutning är ren och fri från föroreningar.
 - Blanda inte tenn med oförenliga material som kan orsaka farliga reaktioner.

Instruktioner för installation och användning

- **Förberedelse:**
 - Samla alla nödvändiga material och verktyg innan du påbörjar gjutprocessen.
 - Se till att ditt arbetsområde är rent och organiserat.
- **Smältprocess:**
 - Placera tennet i en lämplig smältkruka.
 - Värm krukans gradvis med en pålitlig värmekälla.
 - Övervaka temperaturen noga för att undvika överhettning.
- **Gjutning:**
 - När tennet har smält, håll försiktigt tennet i den önskade formen.
 - Låt tennet svalna och stelna helt innan du hanterar det.
- **Efter användning:**
 - Rengör alla verktyg och utrustning omedelbart efter användning för att förhindra kontaminering.

- Förvara eventuellt oanvänt tenn i sin ursprungliga förpackning på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt avfall enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte tenn i hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av tungmetaller.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer kring produkten, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som anges på produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för mer information.

Avslutande anmärkning

Prioritera alltid säkerhet när du använder Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv gjutupplevelse. Om du stöter på några osäkra förhållanden eller olyckor, rapportera dem till de berörda myndigheterna och kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte celý průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.
- Při manipulaci s produktem používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Zajistěte správnou ventilaci ve vašem pracovním prostoru, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoliv výparů během tavení nebo odlévání.
- Budte si vědomi teploty tání cínu (přibližně 232°C nebo 450°F) a manipulujte s ním opatrně, abyste se vyhnuli popáleninám nebo zraněním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**

- Cín je těžký kov a může být škodlivý, pokud je požit.
- Tavení cínu může produkovat výpary, které mohou být škodlivé při vdechování.

- **Vyhýbání se nebezpečím:**

- Nejezte, nepijte ani nekuřte při manipulaci s produktem.
- Zajistěte, aby veškeré vybavení používané pro tavení a odlévání bylo čisté a bez kontaminantů.
- Nemíchejte cín s nekompatibilními materiály, které by mohly způsobit nebezpečné reakce.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Příprava:**

- Shromážděte všechny potřebné materiály a nástroje před zahájením procesu odlévání.
- Zajistěte, aby váš pracovní prostor byl čistý a uspořádaný.

- **Proces tavení:**

- Umístěte cín do vhodného taviče.
- Pomalu zahřívejte tavič pomocí spolehlivého zdroje tepla.
- Pečlivě sledujte teplotu, abyste se vyhnuli přehřátí.

- **Odlévání:**

- Jakmile se cín roztaví, opatrně nalijte cín do požadované formy.
- Nechte cín úplně vychladnout a ztuhnout, než s ním manipulujete.

- **Údržba po použití:**

- Okamžitě po použití vyčistěte veškeré nástroje a vybavení, abyste předešli kontaminaci.
- Uložte jakýkoliv nepoužitý cín v jeho původním obalu na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoliv odpad podle místních předpisů.
- Nevyhazujte cín do domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů vhodné metody likvidace těžkých kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které je uvedeno na obalu produktu, nebo navštivte oficiální webové stránky pro více informací.

Závěrečná poznámka

Vždy dávejte přednost bezpečnosti při používání Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek z odlévání. Pokud narazíte na jakékoli nebezpečné situace nebo nehody, hlase je příslušným úřadům a zkontrolujte aktualizace o stažení produktu na platformě Safety Gate EU. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!