

1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS CARBIDE LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER

65\ Shoulder x .495"

These cutters are specially designed by us and made to our specifications for cutting the sight base slot required to mount the Wichita and Novak Lo-Mount 1911 Auto sights. Use 1/4" carbide end mill to remove the bulk of the material (see drawing above) then make final dovetail cut. Final cut to lower rear of slide is done with an end mill and is not a part of the sight base cut. Made slightly undersized to compensate for variations in sight bases and milling tolerances on installation. With the popularity of custom 1911 Auto Pistols, this cutter is one that you will use frequently in your custom work. CAUTION: For use in milling machine only. Much harder and longer-lasting than HSS cutter. Use on hardened Colt factory slides. Solid carbide, 2" (5cm) long. .495" diameter cut. 1/2" (12.7mm) diameter shank. 65° shoulder.



Attributes

- Name: BROWNELLS CARBIDE LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080621965
- Mfr. No.:
- Degree: 65
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806019867

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR DE BASE DE MIRA DOVETAIL DE CARBIDO 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la FRAISE CARBURE DE DOVETAIL 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla FREZU WĘGLIKOWEGO DO WYCIĘĆ DOVETAIL 1911](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig, bevor du den Fräser verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Fräser ausschließlich in einer Fräsmaschine.
- Stelle sicher, dass du geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) trägst, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während du den Fräser bedienst.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Betreibe den Fräser nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich andere Personen in sicherer Entfernung befinden, während du den Fräser verwendest.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Bedienung der Fräsmaschine, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe den Fräser regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keinen beschädigten Fräser.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- VORSICHT: Der Fräser ist viel härter und langlebiger als HSSFräser. Gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Fräser nur für den vorgesehenen Zweck: das Schneiden des SichtbasisSchlitzes zur Montage von Wichita und Novak LoMount 1911 AutoVisieren.
- Stelle sicher, dass der Fräser vor der Verwendung ordnungsgemäß in der Fräsmaschine fixiert ist.
- Verwende einen 1/4" HartmetallFräser, um den Großteil des Materials zu entfernen, bevor du den finalen DovetailSchnitt machst.
- Der finale Schnitt zur Absenkung der Rückseite des Schlittens sollte mit einem Fräser gemacht werden und ist nicht Teil des SichtbasisSchnitts.
- Der Fräser ist leicht untermaßig gefertigt, um Variationen in den Sichtbasen und Frästoleranzen auszugleichen. Stelle sicher, dass die Passform während der Installation korrekt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass die Fräsmaschine in gutem Zustand ist.
- Überprüfe, ob der Fräser mit der Fräsmaschine kompatibel ist.

2. Einrichtung:

- Sichere die Fräsmaschine in einer stabilen Position.
- Installiere den Fräser in die Fräsmaschine gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle die Einstellungen der Fräsmaschine für den spezifischen Schneidvorgang ein.

3. Schneidprozess:

- Beginne damit, einen ¼" HartmetallFräser zu verwenden, um den Großteil des Materials aus dem SichtbasisSchlitz zu entfernen.
- Nachdem das Material entfernt ist, fahre mit dem finalen DovetailSchnitt unter Verwendung des 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER fort.
- Überwache den Schneidprozess genau, um Genauigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

4. Nach dem Betrieb:

- Schalte die Fräsmaschine nach Abschluss des Schneidvorgangs aus und entferne den Fräser.
- Reinige den Fräser und den Arbeitsbereich, um Sicherheit und Funktionalität zu erhalten.
- Überprüfe den Fräser nach der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Fräser gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge den Fräser nicht im regulären Müll, da er ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Wenn der Fräser beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere die örtliche Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder um unsichere Produkte zu melden, kontaktiere bitte die entsprechenden Behörden oder deinen lokalen Händler.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER

Introduction

Thank you for choosing the 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the cutter.

General Safety Guidelines

- Always use the cutter in a milling machine only.
- Ensure that you are wearing appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while operating the cutter.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Do not operate the cutter if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Be aware of your surroundings and ensure that other people are at a safe distance while you are using the cutter.
- Follow the manufacturer's instructions for operating the milling machine to prevent injury.
- Regularly inspect the cutter for any signs of damage or wear. Do not use a damaged cutter.

Specific Safety Precautions for Use

- CAUTION: The cutter is much harder and longerlasting than HSS cutters. Handle it with care to avoid injury.
- Use the cutter only for its intended purpose: cutting the sight base slot for mounting Wichita and Novak LoMount 1911 Auto sights.
- Ensure that the cutter is properly secured in the milling machine before use.
- Use a ¼" carbide end mill to remove the bulk of the material before making the final dovetail cut.
- The final cut to lower the rear of the slide should be done with an end mill and is not part of the sight base cut.
- The cutter is made slightly undersized to accommodate variations in sight bases and milling tolerances. Ensure proper fitting during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment.
- Ensure that the milling machine is in good working condition.
- Check that the cutter is compatible with the milling machine.

2. Setup:

- Secure the milling machine in a stable position.
- Install the cutter into the milling machine according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the milling machine settings for the specific cutting operation.

3. Cutting Process:

- Begin by using a ¼" carbide end mill to remove the bulk of the material from the sight base slot.
- Once the bulk material is removed, proceed to make the final dovetail cut using the 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER.

- Monitor the cutting process closely to ensure accuracy and safety.

4. PostOperation:

- After completing the cutting operation, turn off the milling machine and remove the cutter.
- Clean the cutter and work area to maintain safety and functionality.
- Inspect the cutter for any signs of damage or wear after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the cutter in regular trash, as it may pose a safety risk.
- If the cutter is damaged or no longer usable, contact a local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the appropriate authorities or your local distributor.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR DE BASE DE MIRA DOVETAIL DE CARBIDO 1911

Introducción

Gracias por elegir el CORTADOR DE BASE DE MIRA DOVETAIL DE CARBIDO 1911. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar el cortador.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el cortador solo en una fresadora.
- Asegúrate de usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas el cortador.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- No operes el cortador si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que otras personas estén a una distancia segura mientras usas el cortador.
- Sigue las instrucciones del fabricante para operar la fresadora y prevenir lesiones.
- Inspecciona regularmente el cortador en busca de signos de daño o desgaste. No utilices un cortador dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- PRECAUCIÓN: El cortador es mucho más duro y duradero que los cortadores HSS. Manipúlalo con cuidado para evitar lesiones.
- Utiliza el cortador solo para su propósito previsto: cortar la ranura de la base de la mira para montar miras Wichita y Novak LoMount en el 1911 Auto.
- Asegúrate de que el cortador esté correctamente asegurado en la fresadora antes de usarlo.
- Utiliza una fresa de carburo de $\frac{1}{4}$ " para eliminar la mayor parte del material antes de hacer el corte final de la dovetail.
- El corte final para bajar la parte trasera de la corredera debe hacerse con una fresa y no forma parte del corte de la base de la mira.
- El cortador está hecho ligeramente más pequeño para acomodar variaciones en las bases de las miras y tolerancias de fresado. Asegúrate de un ajuste adecuado durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y el equipo de seguridad.
- Asegúrate de que la fresadora esté en buen estado de funcionamiento.
- Verifica que el cortador sea compatible con la fresadora.

2. Configuración:

- Asegura la fresadora en una posición estable.
- Instala el cortador en la fresadora según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la configuración de la fresadora para la operación de corte específica.

3. Proceso de Corte:

- Comienza utilizando una fresa de carburo de ¼" para eliminar la mayor parte del material de la ranura de la base de la mira.
- Una vez que se haya eliminado el material, procede a hacer el corte final de dovetail utilizando el CORTADOR DE BASE DE MIRA DOVETAIL DE CARBIDO 1911.
- Monitorea el proceso de corte de cerca para asegurar precisión y seguridad.

4. PostOperación:

- Después de completar la operación de corte, apaga la fresadora y retira el cortador.
- Limpia el cortador y el área de trabajo para mantener la seguridad y la funcionalidad.
- Inspecciona el cortador en busca de signos de daño o desgaste después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador de acuerdo con las regulaciones locales para desechos peligrosos.
- No deseches el cortador en la basura regular, ya que puede representar un riesgo de seguridad.
- Si el cortador está dañado o ya no es utilizable, contacta a una autoridad local de gestión de desechos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, soporte del producto o para reportar productos inseguros, contacta a las autoridades apropiadas o a tu distribuidor local.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas el CORTADOR DE BASE DE MIRA DOVETAIL DE CARBIDO 1911. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour la FRAISE CARBURE DE DOVETAIL 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi la FRAISE CARBURE DE DOVETAIL 1911. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la fraise.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise la fraise uniquement sur une machine à fraiser.
- Assuretoi de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la fraise.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne fais pas fonctionner la fraise si tu es fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi que d'autres personnes se trouvent à une distance de sécurité pendant que tu utilises la fraise.
- Suis les instructions du fabricant pour faire fonctionner la machine à fraiser afin de prévenir les blessures.
- Inspecte régulièrement la fraise pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser une fraise endommagée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- ATTENTION : La fraise est beaucoup plus dure et durable que les fraises HSS. Manipulela avec soin pour éviter les blessures.
- Utilise la fraise uniquement pour son but prévu : couper la fente de base de visée pour monter les viseurs Wichita et Novak LoMount sur les pistolets 1911 Auto.
- Assuretoi que la fraise est correctement fixée dans la machine à fraiser avant utilisation.
- Utilise une fraise en carbure de $\frac{1}{4}$ " pour enlever la majeure partie du matériau avant de faire la coupe finale en queue d'aronde.
- La coupe finale pour abaisser l'arrière de la glissière doit être réalisée avec une fraise et ne fait pas partie de la coupe de base de visée.
- La fraise est fabriquée légèrement sousdimensionnée pour compenser les variations dans les bases de visée et les tolérances de fraisage. Assuretoi d'un bon ajustement lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.
- Assuretoi que la machine à fraiser est en bon état de fonctionnement.
- Vérifie que la fraise est compatible avec la machine à fraiser.

2. Configuration :

- Fixe la machine à fraiser dans une position stable.
- Installe la fraise dans la machine à fraiser selon les instructions du fabricant.
- Ajuste les paramètres de la machine à fraiser pour l'opération de coupe spécifique.

3. Processus de Coupe :

- Commence par utiliser une fraise en carbure de $\frac{1}{4}$ " pour enlever la majeure partie du matériau de

la fente de base de visée.

- Une fois le matériau principal retiré, procède à la coupe finale en utilisant la FRAISE CARBURE DE DOVETAIL 1911.
- Surveille de près le processus de coupe pour assurer précision et sécurité.

4. PostOpération :

- Après avoir terminé l'opération de coupe, éteins la machine à fraiser et retire la fraise.
- Nettoie la fraise et la zone de travail pour maintenir la sécurité et la fonctionnalité.
- Inspecte la fraise pour tout signe de dommage ou d'usure après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la fraise conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne jette pas la fraise dans les déchets ordinaires, car cela pourrait poser un risque pour la sécurité.
- Si la fraise est endommagée ou n'est plus utilisable, contacte une autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de la FRAISE CARBURE DE DOVETAIL 1911. Priorise toujours la sécurité et respecte les lignes directrices fournies. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il cutter.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il cutter esclusivamente in una macchina da fresare.
- Assicurarsi di indossare l'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione del cutter.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Non operare il cutter se si è stanchi o sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che altre persone siano a una distanza sicura mentre si utilizza il cutter.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'operazione della macchina da fresare per prevenire infortuni.
- Ispezionare regolarmente il cutter per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare un cutter danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **ATTENZIONE:** Il cutter è molto più duro e durevole rispetto ai cutter HSS. Maneggiarlo con cura per evitare infortuni.
- Utilizzare il cutter solo per il suo scopo previsto: tagliare la fessura della base di mira per montare i mirini Wichita e Novak LoMount 1911 Auto.
- Assicurarsi che il cutter sia correttamente fissato nella macchina da fresare prima dell'uso.
- Utilizzare un fresatore in carburo da ¼" per rimuovere la maggior parte del materiale prima di effettuare il taglio finale a coda di rondine.
- Il taglio finale per abbassare la parte posteriore del carrello deve essere effettuato con un fresatore e non fa parte del taglio della base di mira.
- Il cutter è realizzato leggermente sottodimensionato per compensare le variazioni nelle basi di mira e le tolleranze di fresatura. Assicurarsi di una corretta adattabilità durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura di sicurezza necessari.
- Assicurarsi che la macchina da fresare sia in buone condizioni di funzionamento.
- Verificare che il cutter sia compatibile con la macchina da fresare.

2. Impostazione:

- Fissare la macchina da fresare in una posizione stabile.
- Installare il cutter nella macchina da fresare secondo le istruzioni del produttore.
- Regolare le impostazioni della macchina da fresare per l'operazione di taglio specifica.

3. Processo di Taglio:

- Iniziare utilizzando un fresatore in carburo da ¼" per rimuovere la maggior parte del materiale

dalla fessura della base di mira.

- Una volta rimossa la maggior parte del materiale, procedere a effettuare il taglio finale a coda di rondine utilizzando il 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER.
- Monitorare attentamente il processo di taglio per garantire precisione e sicurezza.

4. PostOperazione:

- Dopo aver completato l'operazione di taglio, spegnere la macchina da fresare e rimuovere il cutter.
- Pulire il cutter e l'area di lavoro per mantenere la sicurezza e la funzionalità.
- Ispezionare il cutter per eventuali segni di danno o usura dopo l'uso.

Istruzioni per il Conferimento

- Smaltire il cutter in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il cutter nel normale spazzatura, poiché potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
- Se il cutter è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza, supporto del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, si prega di contattare le autorità competenti o il proprio distributore locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida fornite. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker kutteren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid kutteren kun i en fresemaskin.
- Sørg for at du bruker passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, mens du betjener kutteren.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Ikke bruk kutteren hvis du er trøtt eller under påvirkning av rusmidler eller alkohol.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at andre personer er på en trygg avstand mens du bruker kutteren.
- Følg produsentens instruksjoner for drift av fresemaskinen for å forhindre skade.
- Inspiser kutteren regelmessig for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk en skadet kutter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **FORSIKTIG:** Kutteren er mye hardere og mer holdbar enn HSSkuttere. Håndter den med forsiktighet for å unngå skade.
- Bruk kutteren kun til sitt tiltenkte formål: kutting av siktefestesporet for montering av Wichita og Novak LoMount 1911 Autosikter.
- Sørg for at kutteren er riktig festet i fresemaskinen før bruk.
- Bruk en ¼" karbid endefres for å fjerne mesteparten av materialet før du lager det endelige dovetailkuttet.
- Det endelige kuttet til den nedre bakdelen av sluttstykket skal gjøres med en endefres og er ikke en del av siktefestekuttet.
- Kutteren er laget litt under størrelse for å imøtekomme variasjoner i siktefester og fresetoleranser. Sørg for riktig passform under installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr.
- Sørg for at fresemaskinen er i god stand.
- Sjekk at kutteren er kompatibel med fresemaskinen.

2. Oppsett:

- Sikre fresemaskinen i en stabil posisjon.
- Installer kutteren i fresemaskinen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster innstillingene på fresemaskinen for den spesifikke kutteoperasjonen.

3. Kutteprosess:

- Begynn med å bruke en ¼" karbid endefres for å fjerne mesteparten av materialet fra siktefestesporet.

- Når mesteparten av materialet er fjernet, fortsett med å lage det endelige dovetailkuttet med 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER.
- Overvåk kutteprosessen nøye for å sikre nøyaktighet og sikkerhet.

4. Etter operasjonen:

- Etter at kutteoperasjonen er fullført, slå av fresemaskinen og fjern kutteren.
- Rengjør kutteren og arbeidsområdet for å opprettholde sikkerhet og funksjonalitet.
- Inspiser kutteren for tegn på skade eller slitasje etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser kutteren i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast kutteren i vanlig søppel, da den kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Hvis kutteren er skadet eller ikke lenger brukbar, kontakt en lokal avfallshåndteringsmyndighet for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser, produktsupport eller for å rapportere usikre produkter, vennligst kontakt de aktuelle myndighetene eller din lokale distributør.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FREZU WĘGLIKOWEGO DO WYCIĘĆ DOVETAIL 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FREZU WĘGLIKOWEGO DO WYCIĘĆ DOVETAIL 1911. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem frezu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj frezu wyłącznie w frezarce.
- Upewnij się, że nosisz odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi frezu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Nie obsługuj frezu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że inne osoby znajdują się w bezpiecznej odległości podczas korzystania z frezu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi obsługi frezarki, aby zapobiec urazom.
- Regularnie sprawdzaj frez pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego frezu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **OSTRZEŻENIE:** Frez jest znacznie twardszy i trwalszy niż frezy HSS. Obsługuj go ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Używaj frezu wyłącznie do jego zamierzonego celu: wycinania rowka na bazę celownika do montażu celowników Wichita i Novak LoMount 1911 Auto.
- Upewnij się, że frez jest prawidłowo zamocowany w frezarce przed użyciem.
- Użyj frezu węglkowego 1/4" do usunięcia większości materiału przed wykonaniem ostatecznego cięcia w kształcie jaskółczego ogona.
- Ostateczne cięcie dolnej tylnej części zamka należy wykonać frezem i nie jest częścią cięcia bazy celownika.
- Frez jest wykonany nieco mniejszy, aby pomieścić różnice w bazach celowników i tolerancjach frezarskich. Upewnij się, że pasuje prawidłowo podczas instalacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że frezarka jest w dobrym stanie technicznym.
- Sprawdź, czy frez jest kompatybilny z frezarką.

2. Ustawienie:

- Zamocuj frezarkę w stabilnej pozycji.
- Zainstaluj frez w frezarce zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj ustawienia frezarki do konkretnej operacji cięcia.

3. Proces cięcia:

- Rozpocznij od użycia frezu węglkowego 1/4" do usunięcia większości materiału z rowka bazy

celownika.

- Po usunięciu materiału, przystąp do wykonania ostatecznego cięcia w kształcie jaskółczego ogona przy użyciu FREZU WĘGLIKOWEGO DO WYCIĘĆ DOVETAIL 1911.
- Monitoruj proces cięcia uważnie, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo.

4. Po operacji:

- Po zakończeniu operacji cięcia, wyłącz frezarkę i usuń frez.
- Oczyszczyć frez i miejsce pracy, aby zachować bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Sprawdź frez pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia po użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj frez zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj frezu do zwykłego kosza, ponieważ może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Jeśli frez jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lub lokalnym dystrybutorem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z FREZU WĘGLIKOWEGO DO WYCIĘĆ DOVETAIL 1911. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen leikkuutyökalun käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä leikkuutyökalua vain jysinkoneessa.
- Varmista, että käytät asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, leikkuutyökalua käyttäessäsi.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä leikkuutyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että muut ihmiset ovat turvallisella etäisyydellä käyttäessäsi leikkuutyökalua.
- Noudata valmistajan ohjeita jysinkoneen käytössä vammojen estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti leikkuutyökalu vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta leikkuutyökalua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- VAROITUS: Leikkuutyökalu on paljon kovempi ja pitkäikäisempi kuin HSSleikkuutyökalut. Käsittele sitä varovasti vammojen välttämiseksi.
- Käytä leikkuutyökalua vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: sight base kolon leikkaamiseen Wichita ja Novak LoMount 1911 Auto näköisten asentamiseksi.
- Varmista, että leikkuutyökalu on kunnolla kiinnitetty jysinkoneeseen ennen käyttöä.
- Käytä ¼" karbidipäistä päätyä materiaalin suurimman osan poistamiseen ennen lopullisen dovetailleikkauksen tekemistä.
- Lopullinen leikkaus liukusäätimen takaosaan tulee tehdä päätyleikkurilla, eikä se ole osa sight base leikkausta.
- Leikkuutyökalu on valmistettu hieman alikokoisena sight base vaihteluiden ja jysintoleranssien kompensoimiseksi. Varmista oikea istuvuus asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Varmista, että jysinkone on hyvässä toimintakunnossa.
- Tarkista, että leikkuutyökalu on yhteensopiva jysinkoneen kanssa.

2. Asetus:

- Kiinnitä jysinkone vakaaseen asentoon.
- Asenna leikkuutyökalu jysinkoneeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Sääda jysinkoneen asetuksia erityistä leikkaustoimintoa varten.

3. Leikkausprosessi:

- Aloita käyttämällä ¼" karbidipäistä päätyä suurimman osan materiaalista poistamiseen sight base

kolosta.

- Kun suurin osa materiaalista on poistettu, siirry tekemään lopullinen dovetailleikkaus käyttäen 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER työkalua.
- Valvo leikkausprosessia tarkasti tarkkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

4. Toimenpiteen jälkeen:

- Kun leikkaustoimenpide on valmis, sammuta jysinkone ja poista leikkuutyökalu.
- Puhdista leikkuutyökalu ja työalue turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Tarkista leikkuutyökalu vaurioiden tai kulumisen varalta käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä leikkuutyökalu paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuutyökalua tavallisessa roskassa, sillä se voi aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Jos leikkuutyökalu on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen asianmukaisista hävitysmenetelmistä.

Lisätuki

Kaikkien turvallisuuskysymysten, tuotetuen tai vaarallisten tuotteiden ilmoittamisen osalta ota yhteys asianomaisiin viranomaisiin tai paikalliseen jakelijaan.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER tuotetta. Aina turvallisuus etusijalla ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER

Introduktion

Tack för att du valt 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Läs denna guide noggrant innan du använder skäraren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skäraren endast i en fräsmaskin.
- Se till att du bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, medan du använder skäraren.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Använd inte skäraren om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Var medveten om din omgivning och se till att andra personer befinner sig på ett säkert avstånd medan du använder skäraren.
- Följ tillverkarens instruktioner för att använda fräsmaskinen för att förebygga skador.
- Inspektera regelbundet skäraren för tecken på skador eller slitage. Använd inte en skadad skärare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **FÖRSIKTIGHET:** Skäraren är mycket hårdare och mer hållbar än HSSskärare. Hantera den med omsorg för att undvika skador.
- Använd skäraren endast för sitt avsedda syfte: att skära spåret för siktesbasen för att montera Wichita och Novak LoMount 1911 Autosikten.
- Se till att skäraren är ordentligt säkrad i fräsmaskinen innan användning.
- Använd en ¼" karbidfräs för att ta bort majoriteten av materialet innan den slutliga dovetailskärningen görs.
- Den slutliga skärningen för att sänka baksidan av sliden ska göras med en fräs och ingår inte i skärningen av siktesbasen.
- Skäraren är tillverkad något underdimensionerad för att kompensera för variationer i siktesbaser och fräståligheter. Se till att den passar ordentligt under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Se till att fräsmaskinen är i gott skick.
- Kontrollera att skäraren är kompatibel med fräsmaskinen.

2. Inställning:

- Säkra fräsmaskinen i en stabil position.
- Installera skäraren i fräsmaskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera inställningarna på fräsmaskinen för den specifika skäroperationen.

3. Skärprocess:

- Börja med att använda en ¼" karbidfräs för att ta bort majoriteten av materialet från siktesbasens spår.

- När majoriteten av materialet är borttaget, fortsätt med att göra den slutliga dovetailskärningen med 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER.
- Övervaka skärprocessen noggrant för att säkerställa noggrannhet och säkerhet.

4. Efter operationen:

- Efter att skäroperationen är slutförd, stäng av fräsmaskinen och ta bort skäraren.
- Rengör skäraren och arbetsområdet för att upprätthålla säkerhet och funktionalitet.
- Inspektera skäraren för tecken på skador eller slitage efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skäraren i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte skäraren i vanlig soptunna, eftersom den kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Om skäraren är skadad eller inte längre användbar, kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta lämpliga myndigheter eller din lokala distributör.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Prioritera alltid säkerheten och följ de angivna riktlinjerna. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím frézy si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte frézu pouze na frézovacím stroji.
- Zajistěte, že máte na sobě vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při obsluze frézy.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Neprovádějte obsluhu frézy, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog či alkoholu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby ostatní lidé byli v bezpečné vzdálenosti, zatímco používáte frézu.
- Dodržujte pokyny výrobce pro obsluhu frézovacího stroje, abyste předešli zranění.
- Pravidelně kontrolujte frézu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozenou frézu.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **UPOZORNĚNÍ:** Fréza je mnohem tvrdší a trvanlivější než HSS frézy. Zacházejte s ní opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Používejte frézu pouze pro její zamýšlený účel: vyřezávání drážky pro montáž mířidel Wichita a Novak LoMount na pistole 1911 Auto.
- Zajistěte, že je fréza správně upevněna ve frézovacím stroji před použitím.
- Použijte ¼" karbidovou frézu k odstranění většiny materiálu před provedením konečného frézování drážky.
- Konečný řez do dolní zadní části závěru by měl být proveden pomocí frézy a není součástí řezu drážky pro mířidlo.
- Fréza je vyrobena mírně poddimenzovaná, aby kompenzovala variace v základnách mířidel a tolerancích frézování. Zajistěte správné uchycení při instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že frézovací stroj je v dobrém provozním stavu.
- Zkontrolujte, zda je fréza kompatibilní s frézovacím strojem.

2. Nastavení:

- Upevněte frézovací stroj v stabilní poloze.
- Nainstalujte frézu do frézovacího stroje podle pokynů výrobce.
- Nastavte parametry frézovacího stroje pro konkrétní řezací operaci.

3. Řezací proces:

- Začněte použitím ¼" karbidové frézy k odstranění většiny materiálu z drážky pro mířidlo.

- Jakmile je většina materiálu odstraněna, pokračujte v provádění konečného frézování drážky pomocí 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER.
- Pečlivě sledujte proces řezání, abyste zajistili přesnost a bezpečnost.

4. Po operaci:

- Po dokončení řezací operace vypněte frézovací stroj a odstraňte frézu.
- Vyčistěte frézu a pracovní prostor, abyste udrželi bezpečnost a funkčnost.
- Po použití zkontrolujte frézu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte frézu v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokládejte frézu do běžného odpadu, protože může představovat bezpečnostní riziko.
- Pokud je fréza poškozená nebo již není použitelná, kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, podporu produktu nebo hlášení nebezpečných produktů prosím kontaktujte příslušné úřady nebo vašeho místního distributora.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.